

## BRITA cennik usług serwisowych obowiązujący w roku 2026

	Cena netto	j.m.
Roboczogodzina w godzinach pracy serwisu od PN do PT w godzinach 08:00-16:00 (pierwsza godzina płatna 100%, powyżej – czas zaokrąglany w górę do pełnych 0,5 h)	250,00 zł	h
Roboczogodzina poza godzinami pracy serwisu (pierwsza godzina płatna 100%, powyżej czas zaokrąglany w górę do pełnych 0,5 h)	500,00 zł	h
Czas oczekiwania Serwisanta	175,00 zł	h
Koszt dojazdu – opłata ryczałtowa dla odległości do 100 km od siedziby serwisu	80,00 zł	km
Koszt dojazdu dla odległości powyżej 100 km od siedziby serwisu – opłata za każdy km	1,60 zł	km
Wymiana butli CO2	280,00 zł	szt.
Zakup dodatkowej butli CO2	350,00 zł	szt.
Filtr BRITA Clarity Protect 100 z wymianą (wymiana raz do roku lub co 11 500 litrów)	975,00 zł	szt.
Filtr BRITA Purity C 500 Dispenser z wymianą (wymiana raz na dwa lata lub średnio co 3500 litrów)	775,00 zł	szt.
Zestaw filtrów BRITA Clarity Protect 100 oraz BRITA Purity C 500 Dispenser z wymianą (wymieniane razem co 24 miesiące)	1 575,00 zł	szt.
Sanityzacja dyspensera * (usługa realizowana raz do roku lub na żądanie)	375,00 zł	szt.
Odkamienianie bojlera gorącej wody ** (usługa realizowana co dwa lata lub na żądanie)	375,00 zł	szt.
<b>Usługi dodatkowe:</b>		
Wykonanie otworów wentylacyjnych w szafce	100,00 zł	szt.
Wiercenie w blacie otworów pod kran (drewno i pochodne) oraz wykonanie otworów wentylacyjnych w szafce	150,00 zł	szt.
Wiercenie w blacie otworów pod kran (konglomerat i pochodne) oraz wykonanie otworów wentylacyjnych w szafce	200,00 zł	szt.
Wiercenie otworów w blacie (metal, kamień)	wycena indywidualna (po wstępnej weryfikacji i ocenie ryzyka)	

Przygotowanie instalacji wodnej	wycena indywidualna
Wykonanie otworów w ścianie / prowadzenie instalacji wodnej na odległość w osłonach ochronnych	wycena indywidualna
Prace na wysokości	wycena indywidualna

*\* W ramach corocznego przeglądu okresowego wykonywana jest sanityzacja, która powinna być przeprowadzona wraz z wymianą filtra Clarity Protect.*

*\*\* Dla urządzeń z gorącą wodą, w ramach co drugiego przeglądu okresowego powinna być przeprowadzona sanityzacja z wymianą zestawu filtrów Clarity Protect oraz Purity C, a także przeprowadzone odkamienienie bojlera.*

Kontakt do serwisu: [serwis.dyspenser@brita.net](mailto:serwis.dyspenser@brita.net)